

Caxias do Sul, 16 de abril de 2009.  
Aos Distribuidores de Tratores Agrale

## BOLETIM TÉCNICO DPAT 2009/036 – TRATORES AGRALE

### ASSUNTO: CJ LANTERNA PISCA LATERAL / CABO LIGAÇÃO TRASEIRO DIREITO / CABO LIGAÇÃO TRASEIRO ESQUERDO

Informamos a modificação no sistema elétrico dos Tratores BX 6110, e BX 6150, conforme aplicação, relação de peças e fotos abaixo:

**MOTIVO:** Melhoramento técnico.

#### APLICAÇÃO:


- TRATOR BX 6110 / BX 6150 (TODA LINHA)

#### ITENS RETIRADOS

8013.111.019.00.1	Cj sinaleira lateral	02 peças
8013.111.049.00.8	Cabo ligação traseiro esquerdo	01 peça
8013.111.050.00.6	Cabo ligação traseiro direito	01 peça


#### ITENS ACRESCENTADOS

6009.011.013.00.5	Cj lanterna do pisca lateral	02 peças
8013.111.079.00.5	Cabo ligação traseiro esquerdo	01 peça
8013.111.080.00.3	Cabo ligação traseiro direito	01 peça





**6009.011.013.00.5**  
**Cj lanterna do pisca lateral**



- **8013.111.079.00.5** Cabo ligação traseiro esq
- **8013.111.080.00.3** Cabo ligação traseiro dir

**NOTAS:**

- ▶ As peças retiradas **permanecem** para reposição Nos tratores já comercializados.
- ▶ As peças acrescentadas **não são intercambiáveis** para os tratores já comercializados.
- ▶ Esta modificação ocorreu a partir dos seguintes tratores:
  - ▶ **TRATOR BX 6110 : B0019757 em diante.**
  - ▶ **TRATOR BX 6150 : R0041777 ; R0041817 em diante.**

Atenciosamente,

**Dpto de Assistência Técnica**  
**Agrale S.A.**