



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
103

Código dos produtos:		8008.100.509.00.4	4230 HSE	
		8008.100.511.00.0	4230 HSE FBO	
		8008.100.512.00.8	4230.4 HSE	
		8008.100.513.00.6	4230.4 HSE FBO	

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8009.108.149.00.9	UNIAO MACHO 3/8 NPTF X JIC 9/16	01	01°		X
8008.108.374.00.5	UNIAO MACHO UNF 3/4 X JIC 9/16 +O	01	08°		X
8008.108.561.00.7	MANGUEIRA DE PRESSAO	01	08°		X

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
8009.108.397.00.4	UNIAO MACHO 3/8 NPTF X JIC 3/4	01	01°
6007.007.049.00.9	UNIAO MACHO 3/4" UNF X JIC 3/4" +O	01	08°
8008.108.674.00.8	MANGUEIRA DE PRESSAO	01	08°

OBSERVAÇÕES:

MOTIVO: IMPERATIVO TÉCNICO PARA PERMITIR MONTAGEM DO COMANDO DUPLO EM TRATORES COM ARCO DE SEGURANÇA. ESTOQUE: INEXISTENTE, REPOSIÇÃO:NÃO

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

G0031689	G0031869	G0031859
G0031879	G0031889	G0031899
G0031909	G0031919	

Planejador: **LUIZ ODORCICK**

Data: **01/10/2009**

Responsável pela implementação: **NILO**

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.

