



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
009

Código dos produtos:		LINHA 5000		

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8012.107.931.00.5	DEFLETOR	01	AB19	X	
4101.047.066.05.7	PF SEX M6X16 933 8.8ZNF	08	AB19		

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
8012.107.943.00.0	DEFLETOR	01	AB19
8012.107.944.00.8	MANTA DEFLETOR	01	AB19
8012.107.945.00.5	DEFLETOR INTERMEDIARIO	01	AB19
8012.107.946.00.3	MANTA INTERMEDIARIA	01	AB19
8012.107.947.00.1	PASSADOR	02	AB19
8012.107.519.00.8	PERFIL DE APOIO	01	AB19
1021.100.019.00.4	GUARNIÇÃO	,38	AB19
1021.110.010.00.1	BOR.SAE J200M3BA607A14C12	,1	AB19
1021.110.010.00.1	BOR.SAE J200M3BA607A14C12	,1	AB19
1021.110.010.00.1	BOR.SAE J200M3BA607A14C12	,11	AB19
4101.047.073.00.4	PF SEX M6X35 933	08	AB19

OBSERVAÇÕES: CONSERTAR TRATORES DO PÁTIO ANEXANDO ISOLAMENTO TÉRMICO EM CADA TRATOR.

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

Planejador: **DIEGO MICHELON**

Data: **13/01/2009**

Responsável pela
implementação:

DIRCIONIR

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
009

Código dos produtos:		LINHA 5000		

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
4011.010.026.00.6	REBITE POP 3,2X16	16	AB19

OBSERVAÇÕES: CONSERTAR TRATORES DO PÁTIO ANEXANDO ISOLAMENTO TÉRMICO EM CADA TRATOR.

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

Z0025479; Z0025489;

Z0025569; Z0025609;

EM DIANTE

Planejador: **DIEGO MICHELON**

Data: **13/01/2009**

Responsável pela
implementação:

DIRCIONIR

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.