



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
073

| | | | | |
|----------------------|--|------------|--|--|
| Código dos produtos: | | LINHA 6180 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SAI:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QNT | Estágio | Esgotar | |
|-------------------|------------------|-----|---------|---------|-----|
| | | | | Sim | Não |
| 8013.103.175.00.1 | MANCAL TRASEIRO | 01 | 02° | | |
| 8013.103.174.00.4 | MANCAL DIANTEIRO | 01 | 02° | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ENTRA:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QNT | Estágio |
|-------------------|------------------|-----|---------|
| 8013.103.212.00.2 | MANCAL TRASEIRO | 01 | 02° |
| 8013.103.210.00.6 | MANCAL DIANTEIRO | 01 | 02° |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVAÇÕES: SUBSTITUIDO MANCAIS DIANTEIRO E TRASEIRO DO EIXO DIANTEIRO.

PADRONIZAÇÃO DAS LUVAS GUIAS DA LINHA 6000.

MANCAL TRASEIRO A PARTIR DO EIXO N° 40582

MANCAL DIANTEIRO A PARTIR DO EIXO N° 40599

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

VER NUMERAÇÃO NA
PAGINA SEGUINTE

Planejador: **ALEXANDRE
SOUZA**

Data: **03/06/2011**

Responsável pela
implementação: **NILO**

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.

| TRATORES COM EIXO DIANTEIRO APENAS COM MANCAL TRASEIRO ALTERADO |
|---|
| U000567B |
| U000570B |
| U000574B |
| U000577B |
| U000584B |
| U000587B |
| U000588B |
| U000593B |
| U000594B |
| U000597B |
| U000598B |
| U000599B |
| U000600B |
| U000602B |
| U000603B |

| TRATORES COM EIXO DIANTEIRO COM MANCAIS DIANTEIRO E TRASEIRO ALTERADOS |
|--|
| U000574B |
| U000576B |
| U000581B |
| U000582B |
| U000583B |
| U000585B |
| U000589B |
| U000591B |
| U000601B |
| U000604B |
| U000605B EM DIANTE |

