

Caxias do Sul, 11 de Agosto de 2004  
Aos Distribuidores de Tratores Agrale

## **BOLETIM TÉCNICO DPAT 101/04 – TRATOR BX 6.110**

### **ASSUNTO: - BOMBA INJETORA –**

Pelo presente informamos que foi substituído o Conjunto Bomba Injetora do motor MWM TD229 EC-4 (8009.101.006.00.8) que equipa o Trator Agrale modelo BX 6.110, conforme segue:

#### **ITENS RETIRADOS:**

- 8009.101.190.00.0 – CJ BOMBA INJETORA.....(01 peça) – (item 01)
- 6008.001.371.00.1 – PARAFUSO OCO.....(01 peça) – (item 02)
- 8012.101.951.00.9 – TUBO DE RESPIRO.....(01 peça) – (item 03)
- 4014.010.014.00.6 – ARRUELA DE VEDAÇÃO.....(02 peças) – (item 13)
- 8009.101.151.00.2 – BUJÃO ROSCADO.....(01 peça) – (item 30)
- 8009.101.150.00.4 – ARRUELA DE VEDAÇÃO.....(01 peça) – (item 30)
- 8009.101.152.00.0 – BUJÃO ROSCADO.....(01 peça) – (item 34)
- 4014.010.010.00.4 – ARRUELA DE VEDAÇÃO.....(01 peça) – (item 34)

#### **ITENS ACRESCENTADOS**

- 8013.101.013.00.6 – CJ BOMBA INJETORA.....(01 peça) – (item 01)
- 8009.101.281.00.7 – ANEL O .....(01 peça) – (item 04)
- 8012.101.884.00.2 – TUBO DE LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA.....(01 peça) – (item 40)
- 6008.001.371.00.1 – PARAFUSO OCO.....(01 peça) – (item 29)
- 8009.101.150.00.4 – ARRUELA DE VEDAÇÃO.....(02 peças) – (item 28)
- 6008.001.111.00.1 – PARAFUSO OCO.....(01 peça) – (item 35)
- 4014.010.010.00.4 – ARRUELA DE VEDAÇÃO.....(01 peça) – (item 14)

**MOTIVO:** Esta nova Bomba Injetora possui sistema de lubrificação integrado ao motor eliminando-se a necessidade constante da verificação do nível do óleo (na própria Bomba Injetora) para a sua lubrificação.

#### **NOTAS:**

- **Os sistemas, novo e antigo são intercambiáveis;**
  - **O Cj Bomba Injetora antigo não permanecerá para reposição.**
  - **Para a introdução da nova Bomba Injetora todos os itens relacionados no campo “Itens Acrescentados”, deverão ser substituídos.**
- Esta alteração foi introduzida a partir do Motor MWM TD229 EC-4 n\* **229.04.420022**, que equipa o **TRATOR AGRALE BX 6.110 com chassi n\* R0035894** em diante.

Sem mais para o momento

Atenciosamente

Dpto de Peças e  
Assistência Técnica Agrale S.A

