



# ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º  
157

|                      |  |            |  |  |
|----------------------|--|------------|--|--|
| Código dos produtos: |  | LINHA 4000 |  |  |
|                      |  |            |  |  |
|                      |  |            |  |  |
|                      |  |            |  |  |

### SAI:

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO            | QNT | Estágio | Esgotar |     |
|-------------------|----------------------|-----|---------|---------|-----|
|                   |                      |     |         | Sim     | Não |
| 8002.103.831.00.6 | UNIDADE HIDROSTATICA | 01  |         | X       |     |
|                   |                      |     |         |         |     |
|                   |                      |     |         |         |     |
|                   |                      |     |         |         |     |
|                   |                      |     |         |         |     |
|                   |                      |     |         |         |     |
|                   |                      |     |         |         |     |
|                   |                      |     |         |         |     |
|                   |                      |     |         |         |     |
|                   |                      |     |         |         |     |

### ENTRA:

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO            | QNT | Estágio |
|-------------------|----------------------|-----|---------|
| 8002.103.832.00.0 | UNIDADE HIDROSTATICA | 01  |         |
|                   |                      |     |         |
|                   |                      |     |         |
|                   |                      |     |         |
|                   |                      |     |         |
|                   |                      |     |         |
|                   |                      |     |         |
|                   |                      |     |         |
|                   |                      |     |         |
|                   |                      |     |         |
|                   |                      |     |         |

OBSERVAÇÕES: RETIRADO O ITEM 8002.103.831.00.6 E ACRESCENTADO O ITEM 8002.103.832.00.0. MOTIVO: IMPERATIVO TÉCNICO DEVIDO A INTRODUÇÃO DO NOVO SISTEMA DE VEDAÇÃO, QUANTO A ENTRADA DE ÁGUA E IMPUREZAS PELO FORNECEDOR.

### Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| LINHA 4100:   | LINHA 4230:                      |  |
| A033478A, A033479A,<br>A033489A, A033490A,<br>A033515A em diante. | G003323A, G003324A,<br>EM DIANTE |  |

|                                  |                         |   |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| Planejador: <b>LUIZ ODORCICK</b> | Data: <b>05/02/2010</b> | Responsável pela implementação: <b>NILO</b> |
|----------------------------------|-------------------------|---|

**Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.**

