



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
066

Código dos produtos:		BX 6110		

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8013.105.012.00.4	HASTE DO FREIO DIREITO	01			
8013.105.011.00.6	HASTE DO FREIO ESQUERDO	01			
8013.105.026.00.4	CJ TENSOR	02			
8009.105.019.00.7	HASTE	01			
8009.105.015.00.5	CJ TENSOR	01			
8009.105.013.00.0	HASTE	02			

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
8009.105.018.00.9	HASTE	01	
4102.011.015.04.7	PC SEX M12	01	
8013.105.063.00.7	CJ TENSOR	02	
7015.008.042.00.5	COXIM	02	
8013.107.244.00.1	DISTANCIADOR	01	
8002.105.070.00.5	ESTICADOR HASTE DO FREIO	01	
8009.105.013.00.0	HASTE	01	
8009.102.030.00.7	HASTE	01	
4102.011.014.05.7	PC SEX M12	01	

OBSERVAÇÃO:

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

Planejador: **LEANDRO**

Data: **18/06/2004**

Responsável pela
implementação: **LUIZ / DANIEL**

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.