



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
034

Código dos produtos:		8013.107.299.00.5		
		CABINE PARA		
		TRATOR LINHA		
		6000		

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8013.107.371.00.2	TAPETE FRONTAL	01	PM CARR		X
8013.107.372.00.0	TAPETE TRASEIRO	01	PM CARR		X

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
8013.107.398.00.5	TAPETE FRONTAL	01	PM CARROCERIAS
8013.107.399.00.3	TAPETE TRASEIRO	01	PM CARROCERIAS

OBSERVAÇÃO: MELHORAMENTO TECNICO; MELHORA DO ISOLAMENTO TERMICO DAS CABINES.

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

U0001058; U0001218;

U0001208; U0001238;

U0001258; R004289

Planejador: **LUIZ**

Data: **22/04/2008**

Responsável pela
implementação: **DIRCIONIR**

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.

