



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
007

Código dos produtos:				
		TRATORES LINHA		
		6000		

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8013.107.126.00.0	CJ PISO FRONTAL	01	PM CARR	X	
8013.107.254.00.0	CJ PISO TRASEIRO	01	PM CARR	X	
8013.107.225.00.0	CJ SUPORTE DOS PEDAIS	01	PM CARR	X	

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
1021.100.035.00.0	PERFIL PROTETOR	4,85	PM CARROCERIAS
		<i>M</i>	
8013.107.126.00.0	CJ PISO FRONTAL	01	PM CARROCERIAS
8013.107.254.00.0	CJ PISO TRASEIRO	01	PM CARROCERIAS
8013.107.225.00.0	CJ SUPORTE DOS PEDAIS	01	PM CARROCERIAS

OBSERVAÇÃO: MELHORAMENTO TÉCNICO; MELHORAR ISOLAMENTO TÉRMICO NOS TRATORES COM CABINE. ALTERADO DESENHOS DOS PISOS, ESTOQUE DOS PISOS ESGOTAR NOS TRATORES SEM CABINE.

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

U0000798; EM DIANTE	R0042628; EM DIANTE.	

Planejador: **LUIZ**

Data: **01/02/2008**

Responsável pela implementação: **DIRCIONIR**

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.

