



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
062

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------|--|
| Código dos produtos: | | 8013.100.003.00.8 | BX C/K45 | |
| | | 8013.100.004.00.6 | BX S/K45 | |
| | | | | |
| | | | | |

SAI:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QNT | Estágio | Esgotar | |
|-------------------|-----------------|-----|---------|---------|-----|
| | | | | Sim | Não |
| 8013.108.016.00.2 | BARRA DE TRAÇÃO | 01 | | X | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ENTRA:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QNT | Estágio |
|-------------------|-----------------|-----|---------|
| 8013.108.307.00.5 | BARRA DE TRAÇÃO | 01 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVAÇÃO: Segue abaixo o nº do chassi dos tratores montados conforme alteração descrita acima.

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

| | | |
|---------------------------|-------------------------|--|
| CHASSI BX C/K-45 | CHASSI BX S/K-45 | |
| R0036174 | R0036454 | |
| R0036204 em diante | | |
| | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Planejador: LEANDRO | Data: 02/07/2004 | Responsável pela implementação: LUIZ/DANIEL |
|----------------------------|-------------------------|--|

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.

