| AGRALE | ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM | N.º 075 |
|---|---|---|

| Código dos produtos: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | TRATORES LINHA | | |
| | | 6000 | | |

## SAI:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QNT | Estágio | Esgotar | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sim | Não |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## ENTRA:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QNT | Estágio |
|---|---|---|---|
| 6006.013.027.00.9 | CINTO SEGURANCA CENTRAL | 01 | AC16 |
| 8002.111.207.00.5 | ESPACADOR | 02 | AC16 |
| 4101.057.058.00.2 | PF SEX 7/16" UNF X 1.1/8" | 02 | AC16 |
| 4103.011.017.01.7 | ARR LISA A13 125 ZNFE | 02 | AC16 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVAÇÃO: ACRESCENTADO CINTO DE SEGURANÇA.**
**DEVIDO A NOVA NORMATIVA DE SEGURANÇA DE TRATORES.**

**Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS**

| | | |
|---|---|---|
| R0043058; R0043068; | B0021118 | U0002138 |
| R0043078; R0043088; | B0021128; EM DIANTE | U0002148 |
| R0043098; R0043108; | | U0002158 |
| EM DIANTE. | | U0002168; EM DIANTE |

| Planejador: *LUIZ* | Data: *01/08/2008* | Responsável pela implementação: *DIRCIONIR* |
|---|---|---|

**Obs:** ***O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.***