

	<b>ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM</b>			N.º <b>030</b>

Código dos produtos:		8013.100.003.00.8	BX 6150 C/ K45	
		8013.100.004.00.6	BX 6150 S/ K45	

**SAI:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
7006.008.054.00.9	PARAFUSO OCO	01	AC12°		X
4014.010.009.00.6	ANEL VED A8X12X1 7603 CU	02	AC12°		X
8013.106.060.00.2	TERMINAL	01	AC12°		X
8005.106.045.00.9	TUBULACAO COMB-FILTRO/BBA	01	11°		X
8013.106.046.00.1	CJ TANQUE DE COMBUSTÍVEL DIR	01	AC12	X	

**ENTRA:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
1020.100.011.00.3	MANGUEIRA 10,0 X 17,5	1,2	11°
8013.106.046.00.1	CJ TANQUE DE COMBUSTÍVEL DIR	01	AC12

**OBSERVAÇÃO: MELHORAMENTO TÉCNICO. DEVIDO A MUDANÇA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 8013.106.046.00.1 DIMINUIR RESTRIÇÃO NA LINHA DE RETORNO E EVITAR VAZAMENTOS.**

**Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS**

R0042888; R0042938;		
R0042968; R0042988;		
R004301; R004302;		
R004303 EM DIANTE		

Planejador: <b>LUIZ</b>	Data: <b>18/04/2008</b>	Responsável pela implementação: <b>DIRCIONIR</b>
-------------------------	-------------------------	--

**Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.**

