



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
087

Código dos produtos:		TRATORES 5000		

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8012.111.301.00.5	SENSOR DO COMBUSTIVEL	01	AB11	X	
8012.111.369.00.2	CABO DE LIGAÇÃO TRASEIRO	01	AB19	X	

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
8012.111.369.00.2	CABO DE LIGAÇÃO TRASEIRO	01	AB19
8012.111.301.00.5	SENSOR DO COMBUSTIVEL	01	AB11

OBSERVAÇÕES: O SENSOR DATADO DE 17/03/2008 FICA SUBSTITUIDO PELO DATADO DE 17/08/2009. _ALTERADO TERNINAL ELÉTRICO. MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO PROCESSO. CABO DE LIGAÇÃO ERA TERMINAL OLHAL Ø 4,3MM.(SUBSTITUÍDO TERMINAL OLHAL NO ITEM 110 NA DERIVAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL POR UM TERMINAL POSITIVE-LOCK 6,5. (PARA ATENDER A NOVA CONFIGURAÇÃO DA BÓIA DE COMBUSTÍVEL). ESTOQUE: CONSERTAR

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

Z0027879 em diante		

Planejador: **LUIZ ODORCICK**

Data: **17/08/2009**

Responsável pela implementação: **DIRCIONIR**

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.

