



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
108

Código dos produtos:		8012.100.042.00.8	TRATOR 5075	
		8012.100.046.00.9	TRATOR 5085	

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8009.103.024.00.9	CJ EIXO DIANT REGUL COMPL	01	AB03	X	
8009.103.101.00.5	CJ EIXO DIANT REGUL COMPL	01	AB03	X	

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
8009.103.024.00.9	CJ EIXO DIANT REGUL COMPL	02	AB03
4010.012.004.01.1	BUJAO M10X1 908 ZNAM	02	AB03

OBSERVAÇÕES: MOTIVO, MELHORAMENTO TÉCNICO.

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

Z003114A; Z003115A;		
EM DIANTE		

Planejador: **LUIZ ODORCICK**

Data: **01/02/2010**

Responsável pela
implementação: **NILO**

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.

