



# ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º  
093

Código dos produtos:				
		8008.100.509.00.4	4230 HSE	
		8008.100.512.00.8	4230.4 HSE	

### SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
4002.010.007.00.5	RETENTOR 15,9X23,9X4,8	01	AA38		

### ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
4002.011.020.00.7	RETENTOR 16X24X6	01	AA38

OBSERVAÇÕES: RETIRADO O ITEM 4002.010.007.00.5 E ACRESCENTADO O ITEM 4002.011.020.00.7  
MOTIVO: MELHORAMENTO TÉCNICO PARA EVITAR VAZAMENTOS.

### Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

G003289 EM DIANTE.

Planejador: **LUIZ ODORCICK**

Data: **31/12/2009**

Responsável pela  
implementação: **NILO**

**Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.**