
	ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA EM LINHA DE MONTAGEM				Nº 256	
	6011.000.005.00.0					
Código dos Produtos						
SAI						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	ESTÁGIO	ESTOQUE		
				ESGOTAR	USADO EM OUTROS PRODUTOS	CONSERTAR
6011.005.044.00.4	TIRANTE VALVULA SENSIVEL CARGA	1	JP02		X	
ENTRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTÁGIO	QNT	COMPONENTE		
				NORMAL DE LINHA	NOVO	
6011.005.128.00.5	TIRANTE VALVULA SENSIVEL CARGA AM200	JP02	1	X		
MOTIVO/OBS: - O ITEM 6011.005.128.00.5 FOI INTRODUIZIDO NA LISTA, EM SUBSTITUICAO AO 6011.005.044.00.4 QUE JÁ ESTAVA COM SUA EXCLUSÃO PREVISTA PARA 15.10.2010, CONFORME A/E 017.MOTIVO: CORRECAO DE LISTA DE MATERIAIS. NOTA: ESTE PROCEDIMENTO TEM POR FINALIDADE MANTER TODOS OS COMPONENTES DESTA MODIFICACAO, VINCULADOS NA MESMA A/E.						
<input type="checkbox"/> Altera Tempos <input type="checkbox"/> Necessita de torque <input type="checkbox"/> Requer ferramenta ou dispositivo <input type="checkbox"/> Possui alguma interferência na montagem <input type="checkbox"/> Modifica alguma instrução de trabalho Esta conforme roteiro <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não SAP nº :						
Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS Deve ser anotado o número do primeiro chassi a sofrer as alterações acima para cada modelo, e também o último quando a alteração for temporária.						
MARRUA AM20 VTNE 3/4 - 9BYU43L59BC000260						
Responsável pela implementação / Planejador Diogo / Nilton		DATA DE EFETIVIDADE 13/07/2010		Data de Implementação: 9/8/2010		
Visto Supervisor Processos	Assinatura Processo/Qualidade	Assinatura linha de montagem		Assinatura logistica/materiais		
Comunicar a OPMQ para que a alteração seja orientada pelo Planejador de Montagem/Auditor da Qualidade e se necessário pelo DENP						

SEGUEM FOTOS REFERENTES AO MEMORANDO:





6011.005.128.00.5

TIRANTE VALVULA SENSIVEL CARGA AM200

