



# ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º  
083

Código dos produtos:		8013.100.005.00.3	BX 6110 C/K45	<b>PAG. 01 DE 02</b>

### SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8013.106.043.00.8	CJ TANQUE COMBUSTIVEL ESQUERDO	01	09°	X	
8013.106.042.00.0	CJ TANQUE COMBUSTIVEL DIR	01	AC12	X	
8005.106.045.00.9	TUBULACAO COMB-FILTRO/BBA	01	10°		X
8009.111.065.00.2	CHAPA BASE BATERIA	01	08°		
8009.111.064.00.5	PARAFUSO DE FIX BATERIA	02	08°		
8012.111.325.00.4	CABO POSITIVO DA BATERIA	01	08°		
8012.111.326.00.2	CABO NEGATIVO DA BATERIA	01	08°		
8002.111.150.00.7	PORCA BORBOLETA	02	08°		
8009.111.057.00.9	CJ TRAVESSA FIX BATERIA	01	08°		

### ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
8013.106.073.00.5	CJ TANQUE COMBUSTIVEL ESQUERDO	01	09°
8013.106.072.00.7	CJ TANQUE COMBUSTIVEL DIR	01	AC12
1020.100.011.00.3	MANGUEIRA 10,0 X 17,5	0,95	10°
8013.101.316.00.3	VEDACAO INFERIOR DO RADIADOR	01	08°
8013.107.094.00.0	GUARNICAO	01	08°
8013.107.300.00.1	GUARNICAO	01	08°
4101.047.088.05.1	PF SEX M8X20 933 8.8 ZNFE	04	08°
4103.012.009.01.3	ARR PRESS A8 127 ZNFE	04	08°
8013.111.099.00.3	BORRACHA DE PROTECAO	01	08°
6006.011.030.00.5	CABO NEGATIVO - BATERIA	01	08°
8002.111.188.00.7	CABO POSITIVO DA BATERIA	01	08°

**OBSERVAÇÃO: MELHORAMENTO TÉCNICO E REDUÇÃO DE CUSTO.**

### Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

B0021488; B0021498;	B0021568; B0021578; B0021588;	
B0021508; B0021518;	B0021598; EM DIANTE.	
B0021528; B0021538;		
B0021548; B0021558;		

Planejador: **LUIZ**

Data: **13/10/2008**

Responsável pela implementação: **DIRCIONIR**

**Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.**

