



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
107

Código dos produtos:		LINHA 5000		
		ZETOR		

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8012.108.882.00.9	CJ ADAPTADOR	01			X
4010.012.005.00.0	BUJAO M22X1,5 908	01			X
8012.107.887.00.9	CJ PISO INFERIOR ESQUERDO	01			X

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
8012.103.703.00.2	CJ SUP FILTRO RETORNO	01	
4101.047.090.05.7	PF SEX M8X25 933 8.8 ZNFE	02	
4103.012.009.02.1	ARR PRESS A8 127 ZNFE	02	
8009.108.022.00.8	CJ FILTRO DE RETORNO	01	
4101.057.085.05.4	PF SEX 5/16 X 5/8" 8.8 ZN	02	
4103.012.009.02.1	ARR PRESS A8 127 ZNFE	02	
8009.108.480.00.8	CJ ADAPT ENTRADA FILTRO	03	
1020.110.001.00.2	MANGUEIRA SOLV D23X15,88	0,90	
8002.108.105.00.6	ABRACADEIRA 3/4" A 1"	02	
8012.108.917.00.3	JOELHO ORIENT. M22X1,5+ANEL DE ACO+O'	01	
8012.107.887.00.9	CJ PISO INFERIOR ESQUERDO	01	

OBSERVAÇÕES: MOTIVO: IMPERATIVO TÉCNICO, O RETORNO DA DIREÇÃO PASSA A SER FILTRADO SEPARADAMENTE, EVITANDO ASSIM A PRESSÃO NA LINHA DE RETORNO.

O PISO DEVE SER CONSERTADO ATÉ A DATA DE EFETIVIDADE.

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

Z003536A – Z003539A	Z003561A – Z003578A – Z003589A	Z003600A – Z003598A – Z003590A
Z003554A – Z003537A	Z006594A – Z003581A – Z003586A	Z003602A – Z003596A – Z003599A
Z003540A – Z003576A	Z003597A – Z003584A – Z003577A	Z003592A – Z003588A – Z003591A
Z003538A – Z003583A	Z003595A – Z003582A – Z003587A	Z003593A – Z003589A – Z003601A

Planejador: **LUIZ ODORCICK**

Data: **20/09/2010**

Responsável pela implementação: **ROBERTO**

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.

