

Caxias do Sul, 16 de abril de 2009.
Aos Distribuidores de Veículos Agrale

BOLETIM TÉCNICO DPAT 2009/051 – AGRALE MARRUÁ

ASSUNTO: A) CJ VASO EXPANSÃO / CJ SUPORTE VASO EXPANSÃO / CJ CINTA VASO EXPANSÃO / PROTETOR VASO EXPANSÃO

B) BANCO DO CONDUTOR / BANCO DO ACOMPANHANTE / CJ BASE

A) CJ VASO EXPANSÃO / CJ SUPORTE VASO EXPANSÃO / CJ CINTA VASO EXPANSÃO PROTETOR VASO EXPANSÃO

Informamos modificação no sistema de arrefecimento dos veículos Utilitários Agrale Marruá AM20 (4WDm) ou (VTNE 3/4) Militar, conforme aplicação, relação de peças e fotos abaixo:

MOTIVO: Melhoria técnica.

APLICAÇÃO:

- AGRALE MARRUÁ AM20 (4WDm) MILITAR


ITENS RETIRADOS

6011.001.140.00.4	Cj suporte vaso expansão	01 peça
6008.001.437.00.0	Abraçadeira tucho	01 peça
6011.001.148.00.7	Protetor vaso expansão	01 peça
4102.023.003.05.8	Porca freno M6	02 peças
6011.001.149.00.5	Cj vaso expansão	01 peça
6008.001.037.00.8	Tampa vaso expansão 14,5psi – preta	01 peça
1020.100.002.00.2	Mangueira 22,2x12,7mm	0,950m


ITENS ACRESCENTADOS

6011.001.031.00.5	Cj suporte vaso expansão	01 peça
6011.001.034.00.9	Cj cinta vaso expansão	01 peça
6011.001.023.00.2	Protetor vaso expansão	01 peça
4101.037.079.05.2	Pf sex I M6x65	02 peças
6011.001.053.00.9	Cj vaso de expansão	01 peça
6011.001.180.00.0	Tampa vaso expansão 1,4bar	01 peça
1020.100.002.00.2	Mangueira 22,2x12,7mm	1,25m


6011.001.180.00.0
Tampa vaso expansão 1,4bar




6011.001.031.00.5
Cj suporte vaso
expansão



6011.001.034.00.9
Cj cinta vaso expansão



6011.001.053.00.9
Cj vaso expansão



6011.001.023.00.2
Protetor vaso expansão

NOTAS:

- ▶ As peças retiradas **permanecem para reposição** nos veículos já comercializados.
- ▶ As peças acrescentadas **são intercambiáveis** para os veículos já comercializados, somente se substituídas todas as peças envolvidas na modificação.
- ▶ Esta modificação ocorreu a partir dos seguintes veículos:
 - ▶ **AGRALE MARRUÁ AM20 (VTNE 3/4) : 9BYU43L2B7C00067 em diante.**

B) BANCO DO CONDUTOR / BANCO DO ACOMPANHANTE / C/J BASE DO BANCO

Informamos modificação na montagem da carroceria dos veículos Utilitários Agrale Marruá AM20 (4WDm) ou (VTNE 3/4) Militar, Agrale 4WD (AM50e), conforme aplicação, relação de peças e fotos abaixo:

MOTIVO: Melhoria técnica.

APLICAÇÃO:

- AGRALE MARRUÁ AM20 (4WDm) MILITAR
- AGRALE MARRUÁ 4WD (AM50e) CIVIL

ITENS RETIRADOS

6011.013.315.00.8	Banco dianteiro esquerdo	01 peça
6011.013.314.00.1	Banco dianteiro direito	01 peça
4103.012.009.01.3	Arr pressão A8	08 peças


ITENS ACRESCENTADOS

6011.113.285.00.2	Banco do condutor	01 peça
6011.113.286.00.0	Banco do acompanhante	01 peça
4101.047.090.05.7	Pf sex M8x25	08 peças
4102.014.011.05.0	Porca freno M8	08 peças
6011.213.152.00.3	Cj base do banco	02 peças
6011.213.042.00.6	Isolante térmico direito	01 peça
6011.213.043.00.4	Isolante térmico esquerdo	01 peça

6011.113.286.00.0
Banco do acompanhante

6011.113.285.00.2
Banco do condutor





6011.213.152.00.3
Cj base do banco

NOTAS:

- ▶ As peças retiradas **permanecem para reposição** nos veículos já comercializados.
- ▶ As peças acrescentadas **são intercambiáveis** para os veículos já comercializados, somente se substituídas todas as peças envolvidas na modificação.
- ▶ Esta modificação ocorreu a partir dos seguintes veículos:
 - ▶ **AGRALE MARRUÁ AM20 (VTNE 3/4) : 9BYU43L598C000069 em diante.**
 - ▶ **AGRALE MARRUÁ AM1/ AM2 / AM50 : 9BYU40L5A8C000088 em diante.**

Atenciosamente,

Dpto de Assistência Técnica
Agrale S.A.