



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA NA LINHA DE MONTAGEM

N.º
041

Código dos produtos:	BX6.150 C/ K45	8013.100.003.00.8		
	BX6.150 S/ K45	8013.100.004.00.6		

SAI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio	Esgotar	
				Sim	Não
8009.107.154.00.0	Cobrimto do Painel	01			
4101.047.059.05.2	parafuso	03			
8002.111.028.00.5	fusivel	01			
8013.111.024.00.1	Painel	01			
8013.111.028.01.0	Painel	01			
8009.107.026.00.0	Sup. Pedais	01			

ENTRA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	Estágio
8013.107.203.00.7	Cj Cobrimto do Painel	01	
8013.107.029.00.6	Pino trava	02	
8013.111.057.00.1	Cabo ligação	01	
6007.011.024.00.6	fusivel	01	
8013.107.206.00.0	Fechamento painel	01	
8013.111.053.00.0	Tacometro	01	
8009.111.062.00.9	Chave pisca	01	
8013.107.205.00.2	Tampa painel	01	
8013.107.204.00.5	Painel de instrumentos	01	
8013.107.225.00.0	Sup. pedais	01	

OBSERVAÇÃO: Segue abaixo o nº do chassi dos tratores montados conforme alterações descritas acima.

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

CHASSI: R0036454		

Planejador: LEANDRO	Data: 02/07/2004	Responsável pela implementação: JAIME
----------------------------	-------------------------	--

Obs: O número do chassi é muito importante e tem que estar completo.

